

KLASA: UP/I-960-03/95-04/9

URBROJ : 558-03/1-96-2

Zagreb, 30. listopada 1996.

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine ", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine ", br. 11/94) na zahtjev tvrtke "LIBRA TEHNIČAR d.o.o." donosi se

R J E Š E N J E o tipnom odobrenju mjerila

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja :

- Vrsta mjerila: Elektromehanička platformska vaga
- Tvornička oznaka mjerila: NT
- Proizvođač mjerila: ALBA
- Mjesto i država: Celje , Slovenija
- Službena oznaka tipa mjerila: HR M – 3 – 1043

2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnosi na ovjeravanje.

3. Sastavni je dio ovog rješenja prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila.
Prilog se sastoji od 4 stranice.

O B R A Z L O Ž E N J E

Tvrtka "LIBRA TEHNIČAR d.o.o." podnjela je 30. siječnja 1995. godine zahtjev za dopunu Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve propisane za mjerila mase – vase sa neautomatskim funkcioniranjem r.t. I, II, III i IIII.

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine ", br. 8/96) u iznosu od 20 kn i 50 kn od podnositelja zahtjeva i poništена.

R a v n a t e l j:
dr. Jakša Topić

1. TEHNIČKI OPIS VAGE NT

Elektromehanička platformska vaga tipa NT sastoji se od prijemnika mase oslonjenog na četiri mjerna pretvornika tipa LC4103 ili LC42104 , ugrađenih u kućište vase i elektronskog pokazno upravljačkog uređaja (EPU) tipa FW ili AD4322.

Vaga može biti izvedena za ugradnju u ravnini poda ili kao niskoprofilna za postavljanje na pod .

Standardne izvedbe prema tablici u točci 2.3. Moguće i druge izvedbe po želji naručitelja. Oznake mjernih pretvornika navedene su u istoj tablici.

Za specijalne namjene vaga može biti posebno zaštićena ili u cijelosti izrađena iz nehrđajućeg materijala, posebno zaštićena od prodiranja vode i nečistoća.

1.1. Način rada mjerila

Sila od mase na platformi vase uzrokuje elastičnu deformaciju kućišta mjernih pretvornika i ugrađenih tenzometrijskih traka, koja uzrokuje promjenu električnog otpora istih u zavisnosti od stupnja i smjera deformacije. Mjerne tenzometrijske trake spojene su u konfiguraciju Wheatstoneovog mosta koji je inicijalno u ravnoteži te promjena otpora tenzometrijskih traka uzrokuje razdešenost Wheatstoneovog mosta koja dovodi do promjene napona u grani mosta koja je proporcionalna promjeni iznosa mase na prijemniku mase. Mikroračunalo kontrolira A/D pretvornik i analognu promjenu iznosa napona pretvara u binarni broj koji mikroračunalo obrađuje u pogodan oblik za prikazivanje na prikazu (displeju). Gotov broj dobiven iz mikroračunala i prikazan na prikazu (displeju) predstavlja masu odloženu na prijemnik mase .

□

2. TEHNIČKI PODACI

2.1. Razred točnosti

(III)

2.2. Tip vase

NT

2.3. Opći podaci o vagama NT

Tip	Pretvornik mase	Max (kg)	Min (kg)	e (kg)	izmjere prijemnika mase (mm)
NT – 150	LC4103 –K060	150	1	0,05	1300 x 1160
NT – 200	LC4103 –K060	200	1	0,05	1300 x 1160
NT – 300	LC4103 –K100	300	2	0,10	1300 x 1160
NT – 600	LC4103 –K150	600	4	0,20	1300 x 1160
NT – 1200	LC4204 –K300	1200	10	0,50	1300 x 1160
NT – 2400	LC4204 –K600	2400	20	1,00	1300 x 1160

*** osim gore navedenih standardnih veličina, dozvoljavaju se i druge izvedbe po posebnoj želji naručitelja – uz pravilan izbor mjernog područja.

2.4 Referentni uvjeti

Elektromehanička vaga mora uđovoljavati mjeriteljskim uvjetima u pogledu granica dozvoljenih pogrešaka pri:

- promjeni napona napajanja 220 V -15 % do + 10 %

- frekvencije 50 HZ - 2 % do + 2 %

- promjeni temperature - 10 °C do + 40 °C



3. PRETVORNIK MASE, ELEKTRONSKI UPRAVLJAČKO POKAZNI UREĐAJ

3.1. Mjerni pretvornik mase

U vagu se ugrađuju mjerni pretvornici mase, tipa LC4103 ili LC4204 , za koje treba pri 1. ovjeri priložiti rezultate ispitivanja prizvođača.

3.1.1. Vaga je zaštićena od preopterećenja mjernog pretvornika graničnim vijkom za svaki pretvornik mase posebno.

3.2. Elektronski upravljačko pokazni uređaj

Upravljačko pokazni uređaj je proizvodnje "A & D" , tip FW ili AD4322.

3.2.1. Kako je EPU podesiv treba ga za pojedini tip vase postaviti kako slijedi:

za tip FW

F2 na 2

F3 na 3

F4 na B za vagu NT - 150

F4 na B za vagu NT - 200

F4 na D za vagu NT - 300

F4 na E za vagu NT - 600

F4 na F za vagu NT -1200

za tip AD 4322

F5 na 1

F7 na 01

F8 na 1 dalje za

Tip vase	F1	F2	d	CAP
NT – 150	2	1	5	15000
NT – 200	2	1	5	15000
NT – 300	1	1	1	3000
NT – 600	1	1	2	6000

NT – 1200	1	1	5	15000
NT – 2400	0	1	1	2400

3.2.2. Napajanje je iz mreže 220 V; 50 Hz ili putem baterija , a kod premalog napona istih na prikazu se pojavi natpis "Lb".

4. CRTEŽI ZA IDENTIFIKACIJU MJERILA

Oznaka crteža/slike	sadržaj crteža /slike
slika 1	izgled vage NT za postavljanje na pod
slika 2	izgled EPU FW i način ovjeravanja
slika 3	izgled EPU AD 4322 i način ovjeravanja

5. NATPISI I OZNAKE

Oznaka odobrenja i svi podaci potrebni za korištenje vage unose se na natpisnu pločicu vage u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim uvjetima za mjerila mase s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti (I), (II), (III) i (IV).

6. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE VAGE


Mjerilo se žigoše osnovnim i godišnjim žigom na za to predviđena mjesta elektronskog upravljačko pokaznog uređaja i priključne kutije bez uništenja kojih se ne mogu vršiti zahvati kojima bi se utjecalo na rezultate vaganja te ovjernim žigom – naljepnicom uz prikaz mase.

Rok važenja žiga je 2 (dvije) godine.

7. OPASKA

- 7.1 . Uz svaku vagu treba biti isporučeno uputstvo o pravilnom radu s vagom i njenom održavanju.
- 7.2 Ovim rješenjem o odobrenju tipa mjerila ne potvrđuju se značajke mjerila u pogledu sigurnosti.


IZGLED VAGE NT




SLIKA 1

FW

OVJERNI ŽIG -
NALJEPNICA





NATPISNA
PLOČICA



SLIKA 2

AD4322



SLIKA 3