

**NOT APPROVED**

REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU  
I MJERITELJSTVO  
Amruševa 4, 41000 Zagreb

Na osnovi članka 36. stavak 1. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima i odredbi Zakona o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (Narodne novine br. 53/91), te odluke Vlade Republike Hrvatske od 11. prosinca, a na zahtjev

VAGE  
Koturaška cesta 17, 41000 Zagreb

izdaje se

RJEŠENJE  
O ODOBRENJU TIPOVIMA MJERILA

ELEKTROMEHANIČKA VAGA

(mjerilo)

M6E2 i M15E2

(oznaka tipa mjerila)

VAGE  
Zagreb, Republika Hrvatska

(proizvodač mjerila)

M-3-1007

(službena oznaka tipa)

Ispitivanjem tipa mjerila utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim uvjetima MUS. M-(1,2,3,4)/1, propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase-vage s neautomatskim funkcioniranjem razreda točnosti (I), (II), (III) i (IV).

Direktor:

*Čaković*

Aleksandar Čaković, dipl. ing.

Klasa: 960-03/92-04/09  
Ur. broj: 558-03/1-93-3  
U Zagrebu, 20.01.1993.



## PRILOG RJESENJU O ODOBRENJU TIPOVIMA MJERILA

Klasa: 960-03/92-04/09  
Ur.broj: 558-03/1-93-3  
U Zagrebu, 20.01.1993.

### 1. PODACI O MJERITELJSKIM ZNACAJKAMA I UPOTREBLJIVOSTI VAGA TIP M6E2 i M15E2

#### 1.1. Razred točnosti : ( III )

#### 1.2. Mjereno područje

Tip vase	:	M6E2	M15E2
Min	:	0.040 kg	0.100 kg
Max	:	6.000 kg	15.000 kg
podjeljak	:	2 g	5 g
Tara	:	Max	do 7.500 kg

#### 1.3. Referentni uvjeti

Elektromehanička vaga mora udovoljavati mjeriteljskim uvjetima u pogledu granica dozvoljenih pogrešaka pri :

- promjeni napona napajanja od - 15 % do + 10 % nazivne vrijednosti
- promjeni frekvencije od - 2 % do + 2 %
- promjeni temperature od (-10 do +40) °C

#### 1.4. Namjena mjerila

Elektromehanička vaga namjenjena je za mjerjenje mase u javnom obraćunu.

#### 1.5. Osnovne znacajke konstrukcije i funkcionalnosti mjerila

##### 1.5.1. Način rad mjerila

Rad mjerila temelji se na principu elektromehaničkog mjernog pretvornika sa četri tenzometrijske trake, spojene u puni mjeri most ( Wheatstoneov most ), koji je inicijalno u ravnoteži. Promjena električnog otpora tenzometrijskih traka uslijed deformacije istih uzrokuje razdešenost mosta što dovodi do promjene iznosa napona u mjerenoj grani mosta, koja je proporcionalna promjeni iznosa mase na prijemniku mase. Pomoću mikrokomputerski kontroliranog pretvornika analognog u digitalni električni signal, analogna promjena iznosa napona u mjerenoj grani Wheatstoneovog mosta pretvara se u binarni broj. Takav binarni broj šalje se mikrokomputeru koji ga obraduje i pretvara u zadani pogodan oblik za prikaz na brojčanom pokazivacu, te s njime radi ostale zadane operacije. Gotov broj dobiven iz mikrokomputera i prikazan na displeju elektronskog pokaznog uredaja, predstavlja masu odloženu na prijemnik mase.

### **1.5.2. Prijemnik mase**

Djelovanje sile uslijed mase na prijemniku mase, prenosi se konstrukcijom određenim načinom na sklop mjernog pretvornika.

Standardna izvedba vase ima križni nosač prijemnika mase i prijemnik mase u obliku blago udubljene ravne ploče.

Križni nosač moguće je zamijeniti nosačem šalica, na koji je moguće postaviti šalice slijedećih dimenzija:

- L2 šalica 300 mm (305x197x 70)mm
- L2 šalica 350 mm (355x225x 85)mm
- L2 šalica 400 mm (406x279x102)mm
- G tanjur 330 mm (330x235x 70)mm

Svi prijemnici mase izrađeni su iz nerđajućeg čelika.

### **1.6. Izgled vase**

Prema slici u nastavku.

## **2. PRETVORNIK MASE, ELEKTRONSKI POKAZNO-UPRAVLJAČKI UREDAJ I STAMPAC**

### **2.1. Mjerni pretvornik mase**

U vase se ugraduju mjerni pretvornici mase proizvođača "AVERY", Velika Britanija, tip T103, Super precizion Load cell. Izgled i podaci u nastavku.

### **2.2. Elektronski pokazno-upravljački uređaj**

Pokazivač je smješten na stupu i moguće ga je zakretati za +/- 20°. Pokazivač je dvostrani i identičan sa strane kupca i prodavača. Elementni display su sedamsegmentni na svim displayima osim na opisnom displayu gdje su šesnaestsegmentni. Osnovna verzija ima 4 displaya (na svakoj strani) za: MASA, CIJENA, IZNOS i opisni display te 3 LED indikacije za: >0< (nula), FIX i TARA. Moguća opcija je i peti display na kojem bi se prikazivao iznos tara mase.

Na opisnom displayu pokazuje se ime proizvoda koji se vaze, podaci i uputstva važni za rukovaoca, odnosno u momentu kada vaga ne važe upisana putujuća poruka vlasnika.

Tastatura je slojevite konstrukcije i montira se s prednje strane vase (na strani rukovaoca). Cini je dvostrani samoljepivi membranski strujni krug na koji se lijeperi sloj s natpisima programske tastature. U normalnom načinu rada tastatura se pokriva pokrovom na kojem su natpisi za rukovaoca.

Na pokrovu je izrađeno 48 prozorčića u koje je moguće umetnuti nazine 48 proizvoda kojima je dodijeljena posebna tipka. Ispod tih prozorčića nalazi se polje funkcijskih tipki (N,V,T,F,R,C,E i P), a ispod njega je polje numeričkih tipki (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 i 00). Na kućištu ispod tastature ostavljen je otvor za pristup potenciometru za fino podešavanje mjernog područja. Ključ sa 4 pozicije i 9-pinska priključnica D tipa smješteni su sprijeda na kućištu.

Elektronika je smještena na glavnoj ploči elektronike iznad temeljne ploče vase.

## 2.2.1.Tehničke značajke

Mjerni sistem : elektronički  
Tip pokazivača : vakuumski fluorescentni, 12,5 mm  
Tastatura : 11 numeričkih, 8 funkcijskih i  
48 korisničkih tipki

Vrijeme stabilizacije

vage nakon uključenja : cca 30 sekundi

Automatska korekcija nule

Automatsko brisanje tare, cijene po kg i iznosa

Fiksiranje cijene i tare

Digitalna histereza

Stampanje podataka o obavljenoj transakciji

Ostale mogućnosti prema Tehničkom opisu i uputstvu za koristenje, koje se obavezno isporučuje uz svaku vagu.

## 2.3. Stampač

Stampać je termički, montiran na posebnoj baznoj ploči, učvršćenoj na desnoj bočnoj strani glavnog plastičnog kućišta, a pokriven je posebnim čeličnim poklopcom.

## 3. NATPISI I OZNAKE

U skladu sa odredbama Pravilnika o mjeriteljskim uvjetima za mjerila mase-vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti ( I ), ( II ), ( III ) i ( IIII ), ispisuju se na natpisnim pločicama vase i elektronskog pokazno-upravljačkog uredaja.


## 4. Način žigosanja mjerila

Mjerilo se žigoše osnovnim i godišnjim žigom na za to predviđena mjesta upravljačko-pokaznog uredaja, bez uništenja kojih se nemože uticati na rezultate vaganja.

## 5. OPASKA

5.1. Uz svaku vagu treba biti isporučeno uputstvo o pravilnom radu s vagom i njenom održavanju, a da bi se osiguralo njen ispravno djelovanje.

5.2. Ovim rješenjem o odobrenju tipa mjerila ne potvrduju se značajke mjerila u pogledu sigurnosti.



## ELEKTRONIČKA RAČUNSKA VAGA

**Tip M15E2**

Nosivost 15kg  
Podjeljak 5g


**Tip M6E2**

Nosivost 6 kg  
Podjeljak 2g

Podaci za mjerni pretvarač „AVERY“ T103

<b>Kapacitet</b>	6 kg, 15 kg, 30 kg
<b>Napon napajanja (preporučeni)</b>	10 V. AC ili DC
<b>Napon napajanja (maximalni)</b>	17 V. AC ili DC
<b>Ulagni otpor kod 20°C</b>	420 Ohm
<b>Izlagni otpor kod 20°C</b>	350 Ohm
<b>Osjetljivost</b>	Za 6kg 1,6mV/V±10%.
	Za 15kg 1,8mV/V±10%.
	Za 30kg 1,6mV/V± 10%.
<b>Odstupanje nule</b>	±5% kapaciteta
<b>Maximalna dozvoljena greška zbog nelinearnosti</b>	±0,015% kapaciteta
<b>Maximalna dozvoljena greška zbog neponovljivosti</b>	±0,01% kapaciteta
<b>Maximalna dozvoljena greška zbog histereze</b>	±0,017% kapaciteta
<b>Maximalno puzanje nakon 4 sati kod 20°C</b>	±0,035% kapaciteta
<b>Maximalna greška vraćanja na nulu nakon 30 min.</b>	±0,017% kapaciteta
<b>Temperaturni utjecaj na osjetljivost (-10°C do +40°C)</b>	±0,001% /°C
<b>Temperaturni utjecaj na nulu (-10°C do +40°C)</b>	±0,004% /°C
<b>Kratkotrajno preopterećenje</b>	150 % kapaciteta
<b>Greška zbog excentričnog postavljanja tereta</b>	±0,00015% kapaciteta/mm
<b>Maximalna veličina platforme</b>	400 mm x 300 mm
<b>Otpor izolacije</b>	5,000 Megaohma
<b>Kompenzirani temperaturni raspon</b>	-10°C do +40°C
<b>Progib mjerne doze pri minimalnom opterećenju</b>	0,5 mm

„VAGE“ Zagreb



Dimenziije mjernog pretvarača „AVERY“ T103