

KLASA: UP/I-960-03/96-04/30
URBROJ: 558-03/1-97-2
Zagreb, 18. veljače 1997.

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev tvrtke MASA donosi se

R J E Š E N J E
o tipnom odobrenju mjerila

1. Odobrava se tip mjerila:

- Vrsta mjerila: automatska vaga
- Tvornička oznaka mjerila: NE, MVE, LAE i BIG-BAG
- Proizvođač mjerila: PAGLIERANI
- Mjesto i država: Santarcangelo di Romagna, Italija
- Službena oznaka tipa mjerila: HR M-5-1007

2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnosi na ovjeravanje.

3. Sastavni je dio ovog rješenja prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila.

Prilog se sastoji od 4 stranice.

O B R A Z L O Ž E N J E

Tvrtka MASA podnijela je 01. travnja 1996. godine zahtjev za odobrenje tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o metrološkim uvjetima za vase s automatskim funkcioniranjem.

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništена.

R a v n a t e l j:

dr. Jakša Topić

1. TEHNIČKI OPIS AUTOMATSKE VAGE TIP NE, MVE, LAE i BIG-BAG

Neto i bruto automatske vase tipa NE, MVE, LAE i BIG-BAG namjenjene su za punjenje praškastih i sitnozrnatih materijala, odnosno za zbrajanje diskontinuiranih mjerena.

Masa odložena na prijamnik mase djeluje na pretvornik mase koji je spojnim vodom povezan s elektroničkim pokazno upravljačkim uređajem (EPU).

EPU se sastoji od pokazno upravljačkog dijela putem kojeg se vrši umjeravanje vase za svaku pojedinu automatsku odvagu, s ugrađenim pokazivačem i tipkovnicom za upravljanje.

1.1. Način rada mjerila

Sila od mase na prijamniku mase uzrokuje elastičnu deformaciju kućišta mjernog pretvornika, koja uzrokuje promjenu električnog signala proporcionalnog sili od mase. Električni signal se pojačava i u A/D pretvorniku pretvara u digitalni oblik.

Mikroračunalo kontrolira A/D pretvornik i analognu promjenu iznosa napona pretvara u binarni broj koji mikroračunalo obrađuje u pogodan oblik za pokazivanje na pokazivaču (displeju), te s njim radi ostale programirane operacije.

Gotov broj dobiven iz mikroračunala i pokazan na pokazivaču (displeju) predstavlja masu materijala u košu vase.

2. TEHNIČKI PODACI

2.1. Razred točnosti

(A)

2.2. Opći podaci o vagama

Tip vase	Min (kg)	Max (kg)	odvaga / sat
NE (NP)	(2 – 200)	(10 – 1000)	(800 – 181)
MVE	(10 – 25)	(25 – 50)	(800 – 500)
LAE	10	50	(800 – 500)
BIG – BAG	(10 – 1000)	1000	(65 – 41)

*** Osim navedenih tipova primat će se na prvu ovjeru i vase starih oznaka tipa a koje zamjenjuju: (BE/A = NE/G) i (BP/A/R = NP/G i BP/C/R = NP/DC)***

2.3. Referencijski uvjeti

Elektromehanička vaga mora zadovoljavati mjeriteljskim uvjetima u pogledu granica dopuštenih pogrešaka pri:

- promjeni napona napajanja	od	- 15%	do	+ 10%
- promjeni frekvencije	od	- 2%	do	+ 2%
- promjeni temperature	od	(- 10 do 40)	°C	

3. PRETVORNICI MASE, ELEKTRONIČKI UPRAVLJAČKO POKAZNI UREĐAJ

3.1. Mjerni pretvornici mase

U vagu se ugrađuju mjerni pretvornici mase tipa LCP proizvodnje PAGLIERANI ili drugi odobreni za upotrebu istih mjeriteljskih značajki.

3.2. Elektronički upravljačko pokazni uređaj

EPU je proizvodnje PAGLIERANI

4. CRTEŽI ZA IDENTIFIKACIJU MJERILA

Oznaka crteža/slike	sadržaj crteža/slike
slika 1	izgled EPU i način ovjeravanja
slika 2	izgled vase NE 2/10 kg i način ovjeravanja pretvornika mase
slika 3	izgled vase NE 10/100 kg i način ovjeravanja pretvornika mase
slika 4	izgled vase NE 200/1000 kg i način ovjeravanja pretvornika mase
slika 5	izgled vase MVE 10/25 kg i način ovjeravanja pretvornika mase
slika 6	izgled vase MVE 25/50 kg i način ovjeravanja pretvornika mase
slika 7	izgled vase LAE 10/50 kg i način ovjeravanja pretvornika mase
slika 8	izgled vase BIG-BAG 200/1000 kg i način ovje. pretvornika mase

5. NATPISI I OZNAKE

Oznaka odobrenja i svi podaci potrebni za korištenje vase unoše se na natpisnu pločicu vase u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim uvjetima za mjerila mase s automatskim djelovanjem na natpisnu pločicu u blizini prikaza mase.

Natpisi moraju biti na hrvatskom jeziku.


6. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE VAGE

Mjerilo se žigoše osnovnim i godišnjim žigom na za to predviđena mjesta prema slikama (1 – 8), ovjernim žigom u obliku naljepnice uz prikaz mase EPU, te zaštitnim žigovima vodova mjernih pretvornika na spojnoj kutiji i na EPU, bez uništenja kojih se ne može utjecati na pokazivanje vase.

Žig vrijedi 1 (jednu) godinu.


7. OPASKA

- 7.1. Uz svaku vagu treba biti isporučeno uputstvo o radu s vagom i njenom održavanju.
- 7.2. Ovim rješenjem o odobrenju tipa mjerila ne potvrđuju se značajke mjerila u pogledu sigurnosti.




SLIKA 1

MVE 10/25 kg



SLIKA 5

LAE 10/50 kg



SLIKA 7